



<b>DESCRIPCIÓN INFRACCIÓN</b>	<b>EMPRESA OPERADORA</b>
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	Automotores Guaraní S.R.L.
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	Automotores Guaraní S.R.L.
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	Aregueña S.A.
No detenerse en las paradas señalizadas	Ciudad de Limpio S.R.L
No detenerse en las paradas señalizadas	Ciudad de Luque S.R.L.
No detenerse en las paradas señalizadas	Ciudad de Villeta S.A.
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	SAN LORENZO C.I.S.A.
Transitar con puerta abierta, o abrir la puerta de embarque o desembarque con el vehículo en movimiento	Transportistas Guarani S.R.L.
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	Transportistas Guarani S.R.L.
No detenerse en las paradas señalizadas	XIMEX S.A.
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	Automotores Guaraní S.R.L.
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	Campo Limpio S.A.
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	Ciudad de Limpio S.R.L
No detenerse en las paradas señalizadas	La Chaqueña S.A.T.C.
No detenerse en las paradas señalizadas	LINCE S.R.L. Ypané-Villeta
No detenerse en las paradas señalizadas	Capiatá S.R.L.

Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	LINCE S.R.L. Ypané-Villeta
No detenerse en las paradas señalizadas	Transportistas Guaraní S.R.L.
No detenerse en las paradas señalizadas	Campo Limpio S.A.
Incumplir las condiciones de confort, se configurará este incumplimiento, al poseer asientos rotos, chapería rota, piso agujereado, cielorraso roto u otras condiciones de las unidades que puedan atentar contra el confort de los pasajeros, siendo la presente descripción meramente enunciativa y no taxativa.	De la Conquista S.A.
Incumplir las condiciones técnicas, o de seguridad. Se configurará este incumplimiento, al poseer cubiertas en mal estado, falta de luces reglamentarias, utilización de vidrios astillables, transitar derramando combustible o lubricantes en la vía pública, u otras condiciones de las unidades que puedan atentar contra la seguridad tanto de los pasajeros como de terceras personas, siendo la presente descripción meramente enunciativa y no taxativa.	Transportistas Guaraní S.R.L.
Incumplir las condiciones de confort, se configurará este incumplimiento, al poseer asientos rotos, chapería rota, piso agujereado, cielorraso roto u otras condiciones de las unidades que puedan atentar contra el confort de los pasajeros, siendo la presente descripción meramente enunciativa y no taxativa.	16 de Noviembre S.R.L.
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	Automotores Guaraní S.R.L.
Incumplir las condiciones de confort, se configurará este incumplimiento, al poseer asientos rotos, chapería rota, piso agujereado, cielorraso roto u otras condiciones de las unidades que puedan atentar contra el confort de los pasajeros, siendo la presente descripción meramente enunciativa y no taxativa.	La Lomita S.A.
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	SAN LORENZO C.I.S.A.
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C (Grados Celsius), para el servicio diferencial.	Mcal. López