



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES

VICEMINISTERIO DE  
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN INFRACCIÓN	EMPRESA OPERADORA	SANCIONES
Operar con buses cuyo ploteado se encuentre dañado, desteñido o en mal estado.	Gral. Aquino S.R.L.	10 jornales mínimos (1.076.270)
Operar con buses cuyo ploteado se encuentre dañado, desteñido o en mal estado.	Magno S.A.	10 jornales mínimos (1.076.270)
Operar con buses cuyo ploteado se encuentre dañado, desteñido o en mal estado.	Aldana S.A.	10 jornales mínimos (1.076.270)
Incumplir las condiciones de confort, se configurará este incumplimiento, al poseer asientos rotos, chapería rota, piso agujereado, cielorraso roto u otras condiciones de las unidades que puedan atentar contra el confort de los pasajeros, siendo la presen	Tecla S.A.	10 jornales mínimos (1.076.270)
Incumplir las condiciones de confort, se configurará este incumplimiento, al poseer asientos rotos, chapería rota, piso agujereado, cielorraso roto u otras condiciones de las unidades que puedan atentar contra el confort de los pasajeros, siendo la presente descripción meramente enunciativa y no taxativa.	La Lomita S.A.	10 jornales mínimos (1.076.270)
Incumplir las condiciones de confort, se configurará este incumplimiento, al poseer asientos rotos, chapería rota, piso agujereado, cielorraso roto u otras condiciones de las unidades que puedan atentar contra el confort de los pasajeros, siendo la presen	Lince S.R.L.	10 jornales mínimos (1.076.270)
Incumplir las condiciones de confort, se configurará este incumplimiento, al poseer asientos rotos, chapería rota, piso agujereado, cielorraso roto u otras condiciones de las unidades que puedan atentar contra el confort de los pasajeros, siendo la presen	Campo Limpio S.A.	10 jornales mínimos (1.076.270)
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C, para el servicio diferencial.	Capiatá S.R.L.	10 jornales mínimos (1.076.270)
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C, para el servicio diferencial.	Mcal. López S.R.L	10 jornales mínimos (1.076.270)
Circular con el sistema de aire acondicionado deficiente o con el evaporador funcionando en una escala superior a 20°C, para el servicio diferencial.	Ximex S.A.	10 jornales mínimos (1.076.270)